

Мотор майы RAVENOL HDX 5W-30

CleanSynto®

илешкектүүлүк: 5W-30

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1111125-001
Продукт коду:
1111125-001-01-999
Штрихкод:
4014835858541



4 L

Продукт коду:
1111125-004
Продукт коду:
1111125-004-01-999
Штрихкод:
4014835858572



5 L

Продукт коду:
1111125-005
Продукт коду:
1111125-005-01-999
Штрихкод:
4014835858602



10 L

Продукт коду:
1111125-010
Продукт коду:
1111125-010-01-999
Штрихкод:
4014835858633



20 L

Продукт коду:
1111125-020
Продукт коду:
1111125-020-01-999
Штрихкод:
4014835858671



20 L, eco box

Продукт коду:
1111125-B20
Продукт коду:
1111125-B20-01-888
Штрихкод:
4014835858657



60 L

Продукт коду:
1111125-060
Продукт коду:
1111125-060-01-999
Штрихкод:
4014835858718



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111125-D60



208 L

Продукт коду:
1111125-208
Продукт коду:
1111125-208-01-999
Штрихкод:
4014835858756



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111125-D28



1 000 L

Продукт коду:
1111125-700

RAVENOL HDX 5W-30 – CleanSynto® технологиясы менен даярдалган синтетикалык, жеңил агымдуу мотор майы, турбонаддуу бар же жок бензин кыймылдаткычтары үчүн, мисалы, түздөн-түз (непосредственный) отун чачуусу бар GDI кыймылдаткычтары үчүн.

RAVENOL HDX 5W-30 сүрүлүүнү азайтып, эскирүүнү жана күйүүчү майдын сарпталышын төмөндөтөт, «муздак» иштетүүдө мыкты касиеттерди камсыздайт.

Жаңы формуласынын аркасында **RAVENOL HDX 5W-30** абдан жогорку иштөө температурасында да туруктуу май пленкасын түзөт жана коррозиядан, буулануу (окисление) жана кокс жаралышынан коргойт.

RAVENOL HDX 5W-30 "муздак" иштетүүдө оптималдуу майлоо касиеттерин камсыз кылат. Күйүүчү майдын чыгымын бир кыйла азайткандыктан,

RAVENOL HDX 5W-30 айлана-чөйрөгө зыяндуу заттардын бөлүнүшүн кыскартат.

RAVENOL HDX 5W-30 заманбап жеңил автомашиналардын OPEL, General Motors маркаларындагы Dexos 1 спецификациясы талап кылынган кыймылдаткычтарына арналган. Ошондой эле RAVENOL HDX 5W-30 Ford, Chrysler жана Fiat спецификацияларына ылайык май талап кылынган кыймылдаткычтарга колдонулат.

RAVENOL HDX 5W-30 колдонулганда камсыздалат:

- dexos1® Gen 3 талаптарына жооп берген жаңы формула
- GDI кыймылдаткычтарына ылайыктуу (отунду түздөн-түз күйүү камерасына чачуу)
- LSPI (цилиндрде аралашманын мөөнөтүнөн мурда тутанышын) алдын алат
- Камерада, поршень топтомунда жана клапандарда калдыктардын түзүлбөшү
- Эксплуатациянын бардык режимдеринде күйүүчү майды үнөмдөө
- MID SAPS = сульфаттуу күлдүн, фосфордун жана күкүрттүн аз мазмуну
- Илешкектүүлүктүн туруктуу көрсөткүчтөрү жана кесилүүгө туруктуулук
- Муздак иштетүүдө мыкты касиеттер
- Өтө жогорку иштөө температурасында да туруктуу май пленкасы
- Мыкты жуугуч жана диспергирлөөчү касиеттер

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SQ (RC)	
ILSAC	GF-7A	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	GM dexos1® Gen 1, GM dexos1® Gen 2, GM dexos1® Gen 3	
Талаптарга жооп берет	Chrysler MS-13340, Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 929-A, Ford WSS-M2C 946-A, Ford WSS-M2C 946-B1, Ford WSS-M2C 961-A1, Honda/Acura HTO-06, Opel OV 040 1547 - G30, VWC 53034	
Тыгыздык 20°Сде	844 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	10.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	59.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	173	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	3.4 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -30°Сде	3630 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Сде	13.500 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-45 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	8.1 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	240 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	7.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.86 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Chrysler MS-13340, Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C929-A, Ford WSS-M2C946-A, Ford WSS-M2C946-B1, Ford WSS-M2C961-A1, Honda/Acura HTO-06, Opel OV 040 1547 - G30, VWC 53034	

OEM аналогдору

AcDelco

109246, 109050, 19420559, 109246T, 55492568, 88861513, 104274, 109051, 88861514, 104273

Alpine

0101661, 101661, 0101665, 101665, 0101663, 101663, 0101662, 101662, 0101664, 101664

Chrysler

68218920AA, 68218923AA, 68518204AA, 04761838AD, 04761838AB, 04761838AC, VU02155, 68218920AB, 68055891AA, 68026604AA, 04761838AA, 04467717, 04318086AB, 04318087, 04318086, 68065042AA, 04761838, 68524122GA, 68524126AA, 68524964AA, 68518204GA, 68066409EB, 68218920GA, 68066416EB, 68044414MB, 68218922GA, 68080344EB, 04762630MB, 68218923GA, 4761838MB, 68524122AA, 68044414AA, 04762630AC, 68218920GB, 68218920UA, K68218920AA, K68218920AB, K68218920AC, K68218920GA, K68218920GB, K68218920UA, 68218922UA, K68218922AA, K68218922GA, K68218922UA, 68218923UA, K68218923AA, K68218923AC, K68218923GA, K68218923UA, 68044414AB, 68044414MA, K68044414AA, K68044414AB, K68044414MA, K68044414MB, 68066409EA, K68066409EA, K68066409EB, K04761838AB, K04761838AC, K04761838AD, K04761838MA, K04761838MB, 68218923AB, 04762630MA, 68218920CA, 68218920AC, 04761838MB, 04761838MA, 68067676AA, 68218922AA, 68218923AC, 68218920CB, 68218922CA, 68523989AA, 68524125AA, 68524974AA, 04762635AD, 04761844PD, K04761844AB, K04761844AF, K04761844MA, K04761844MB, K04761844PD, K04761844PE, 04761844AD, 04761844AF, 04761844MA, 04761844MB, 04761844AB, 04761844AA, 04761844AC, 04761844AE, 68065043AA, 04761844, 04467713, 68218921CA, 0VU02105AC, 0VU02105AD, 68066410EA, 68218924AA, 04762635PC, 68218921, 68518203, 68518205AA, 68218921A, 68218921CB, 68218921GB, 68218921MB, 68218921UA, K68218921AA, K68218921AB, K68218921AC, K68218921GA, K68218921GB, K68218921MB, K68218921UA, 68218924AB, 68218924GB, 68218924UA, K68218924AA, K68218924AB, K68218924GA, K68218924GB, K68218924UA, K68066410EA, K68066410EB, 68218924AC, 04762635MA, 04762635EA, 04762635PA, 04762635PB, 04762635PD, 04762635PE, 04762635PF, 68066410EB, 68218921GA, 04762635EB, 04762635MB, 68218924GA, 4761844MB, 68524957AA, 4761844AF, K05166241AA, K05166241GA, K05166241PA, 68524003AA, 68524985AA

FEBI

172169, 172170, 172171

General Motors

12345610, 109060, 88861509, 112405, 19287761, 93745764, 19336427, 93740120, 93740121, 93745765, 93165567, 1942005

Honda

821899976, 0821899976, 0822899974, 0822899974HMR, 0821399904, 0821899974, 821899974, 0821399907, 821399907, 0821899977

Hyundai XTeer

1011002, 1200016, 1041002, 1061011

Mazda

830077TLU004, 830077TLU006, 830077TLU005

Mitsubishi

MZ320363, MZ320153, MZ321035, MZ320156, MZ3601610, MZ320364, MZ102565, MZ102565B, MZ102564, MZ320757, MZ321036, MZ320154

Nissan

999MP5W30EP, KLAM305305, KLAM305302

SWAG

33101209

Subaru

K0215Y0273

Suzuki

99M0021R02001, 99M0021R02004

Toyota

002791QT5W30, 088608003333, 0888084132, 0888013703